



ПЛАН

комісійного обстеження об'єктів, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації по Соборному району

Складений комісією з обстеження об'єктів, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації у складі:

голови комісії: Федоренко Володимир Володимирович - голова адміністрації Соборного району Дніпровської міської ради;

заступника голови комісії: Тесленко Ольга Геннадіївна – начальник управління з питань інфраструктури та житлово-комунального господарства адміністрації Соборного району Дніпровської міської ради;

секретаря комісії: Юдич Олександр Іванович – начальник господарського відділу управління з питань інфраструктури та житлово-комунального господарства адміністрації Соборного району Дніпровської міської ради;

членів комісії:

Мешков Ігор Васильович – головний спеціаліст житлово-комунального відділу управління з питань інфраструктури та житлово-комунального господарства адміністрації Соборного району Дніпровської міської ради;

Ісак Василь Васильович – заступник начальника управління – начальник житлово-комунального відділу управління з питань інфраструктури та житлово-комунального господарства адміністрації Соборного району Дніпровської міської ради;

Вергунов Юрій Вікторович – начальник відділу державного архітектурно-будівельного контролю управління державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради;

Мокрий Юрій Олегович – головний спеціаліст-інспектор відділу державного архітектурно-будівельного контролю управління державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради;

Міхєєв Євгеній Ігорович – фахівець відділу забезпечення заходів з попередження надзвичайних ситуацій Дніпровського району центру забезпечення діяльності ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області

що діють на підставі рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 01.07.2022 № 624 «Про створення комісій з обстеження пошкоджених будівель і споруд, об'єктів незавершеного будівництва внаслідок збройної агресії Російської Федерації» та Постанови КМУ від 19.04.2022 № 473

Дата проведення огляду	Адреса (вулиця, номер будинку, корпус, квартири)	Причина
03.02.23	Набережна Перемоги 118 корпус 1 квартира 24	Пошкодження будівлі внаслідок ракетного удару
03.02.23	Набережна Перемоги 118 корпус 2 квартира 31	Пошкодження будівлі внаслідок ракетного удару
03.02.23	Набережна Перемоги 118 корпус 2 квартира 32	Пошкодження будівлі внаслідок ракетного удару
03.02.23	Набережна Перемоги 118 корпус 2 квартира 51	Пошкодження будівлі внаслідок ракетного удару
03.02.23	Набережна Перемоги 118 корпус 2 квартира 56	Пошкодження будівлі внаслідок ракетного удару
03.02.23	Набережна Перемоги 118 корпус 2 квартира 83	Пошкодження будівлі внаслідок ракетного удару
03.02.23	Набережна Перемоги 118 корпус 5 квартира 21	Пошкодження будівлі внаслідок ракетного удару
03.02.23	Набережна Перемоги 118 корпус 5 квартира 36	Пошкодження будівлі внаслідок ракетного удару
03.02.23	Бульвар Слави 2А квартира 48	Пошкодження будівлі внаслідок ракетного удару
03.02.23	Набережна Перемоги 112Д квартира 375	Пошкодження будівлі внаслідок ракетного удару
03.02.23	Набережна Перемоги 124 квартира 78	Пошкодження будівлі внаслідок ракетного удару