



## ПЛАН

комісійного обстеження об'єктів, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації по Соборному району

Складений комісією з обстеження об'єктів, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації у складі:

голови комісії: Федоренко Володимир Володимирович - голова адміністрації Соборного району Дніпровської міської ради;

заступника голови комісії: Тесленко Ольга Геннадіївна – начальник управління з питань інфраструктури та житлово-комунального господарства адміністрації Соборного району Дніпровської міської ради;

секретаря комісії: Юдич Олександр Іванович – начальник господарського відділу управління з питань інфраструктури та житлово-комунального господарства адміністрації Соборного району Дніпровської міської ради;

членів комісії:

Мешков Ігор Васильович – головний спеціаліст житлово-комунального відділу управління з питань інфраструктури та житлово-комунального господарства адміністрації Соборного району Дніпровської міської ради;

Ісак Василь Васильович – заступник начальника управління – начальник житлово-комунального відділу управління з питань інфраструктури та житлово-комунального господарства адміністрації Соборного району Дніпровської міської ради;

Вергунов Юрій Вікторович – начальник відділу державного архітектурно-будівельного контролю управління державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради;

Мокрий Юрій Олегович – головний спеціаліст-інспектор відділу державного архітектурно-будівельного контролю управління державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради;

Міхеев Євгеній Ігорович – фахівець відділу забезпечення заходів з попередження надзвичайних ситуацій Дніпровського району центру забезпечення діяльності ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області

що діють на підставі рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 01.07.2022 № 624 «Про створення комісій з обстеження пошкоджених будівель і споруд, об'єктів незавершеного будівництва внаслідок збройної агресії Російської Федерації» та Постанови КМУ від 19.04.2022 № 473

Дата проведення огляду	Адреса (вулиця, номер будинку, корпус, квартири)	Причина
23.01.23	Набережна Перемоги 118 корпус 2 квартира 70	Пошкодження будівлі внаслідок ракетного удару
23.01.23	Набережна Перемоги 118 корпус 2 квартира 74	Пошкодження будівлі внаслідок ракетного удару
23.01.23	Набережна Перемоги 118 корпус 2 квартира 135	Пошкодження будівлі внаслідок ракетного удару
23.01.23	Набережна Перемоги 118 корпус 5 квартира 40	Пошкодження будівлі внаслідок ракетного удару
23.01.23	Набережна Перемоги 118 корпус 5 квартира 43	Пошкодження будівлі внаслідок ракетного удару
23.01.23	Набережна Перемоги 118 корпус 5 квартира 56	Пошкодження будівлі внаслідок ракетного удару
23.01.23	Набережна Перемоги 118 корпус 5 квартира 61	Пошкодження будівлі внаслідок ракетного удару
23.01.23	Набережна Перемоги 118 корпус 5 квартира 66	Пошкодження будівлі внаслідок ракетного удару
23.01.23	Набережна Перемоги 118 корпус 6 квартира 25	Пошкодження будівлі внаслідок ракетного удару
23.01.23	Набережна Перемоги 118 корпус 6 квартира 60	Пошкодження будівлі внаслідок ракетного удару
23.01.23	Набережна Перемоги 124 квартира 12	Пошкодження будівлі внаслідок ракетного удару