

ЗАТВЕРДЖЕНО



Голова комісії

Антон БІЛЯЄВ

2024 р

План

Комісійного обстеження об'єктів, пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації на території Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпро

складений комісією з обстеження пошкоджених будівель і споруд, об'єктів незавершеного будівництва внаслідок збройної агресії Російської Федерації у складі:

голови комісії: Біляєва Антона Вікторовича – заступника голови адміністрації Амур-Нижньодніпровського району ДМР;

заступника голови комісії: Борисенко Андрія Васильовича - заступника голови адміністрації Амур-Нижньодніпровського району ДМР;

секретаря комісії: Лахмакової Ольги Олексіївни – головного спеціаліста відділу житлово-комунального господарства управління з питань інфраструктури та житлово-комунального господарства адміністрації Амур-Нижньодніпровського району ДМР;

Членів комісії:

Діденко Руслана Юрійовича – начальника управління з питань інфраструктури та житлово-комунального господарства адміністрації Амур-Нижньодніпровського району ДМР;

Пільонова Андрія Олександровича - головного спеціаліста – інспектора відділу державного архітектурно-будівельного контролю управління державного архітектурно-будівельного контролю ДМР;

Рапопорта Дениса Дмитровича - головного спеціаліста – інспектора управління державного архітектурно-будівельного контролю ДМР;

Чумакова Ігоря Миколайовича - головного спеціаліста відділу з організаційно-правової роботи адміністрації Амур-Нижньодніпровського району ДМР

Що діють на підставі рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 07.07.2022 № 624 «Про створення комісій з обстеження пошкоджених будівель і споруд, об'єктів незавершеного будівництва внаслідок збройної агресії Російської Федерації» (зі змінами).

№ з/п	Адреса об'єкта	Дата обстеження	Класифікація будівлі	Примітки
1	вул. Енеїди (Бажова), 26/ 44	29.02.2024	квартира у багатоповерховому будинку	пошкодження внаслідок ракетного удару
2	вул. Енеїди (Бажова), 26/ 48	29.02.2024	квартира у багатоповерховому будинку	пошкодження внаслідок ракетного удару
3	вул. Каруни, 47/ 26	29.02.2024	квартира у багатоповерховому будинку	пошкодження внаслідок ракетного удару
4	вул. Каруни, 47/ 31	29.02.2024	квартира у багатоповерховому будинку	пошкодження внаслідок ракетного удару
5	вул. Енеїди (Бажова), 26/ 49	29.02.2024	квартира у	пошкодження

			багатоповерховому будинку	внаслідок ракетного удару
6	вул. Енеїди (Бажова), 26/ 51	29.02.2024	квартира у багатоповерховому будинку	пошкодження внаслідок ракетного удару
7	вул. Енеїди (Бажова), 26/ 52	29.02.2024	квартира у багатоповерховому будинку	пошкодження внаслідок ракетного удару
8	вул. Енеїди (Бажова), 26/ 37	29.02.2024	квартира у багатоповерховому будинку	пошкодження внаслідок ракетного удару
9	вул. Енеїди (Бажова), 26/ 54	29.02.2024	квартира у багатоповерховому будинку	пошкодження внаслідок ракетного удару
10	вул. Енеїди (Бажова), 26/ 64	29.02.2024	квартира у багатоповерховому будинку	пошкодження внаслідок ракетного удару
11	вул. Енеїди (Бажова), 26/ 66	29.02.2024	квартира у багатоповерховому будинку	пошкодження внаслідок ракетного удару
12	вул. Енеїди (Бажова), 26/ 65	29.02.2024	квартира у багатоповерховому будинку	пошкодження внаслідок ракетного удару
13	вул. Енеїди (Бажова), 26/ 60	29.02.2024	квартира у багатоповерховому будинку	пошкодження внаслідок ракетного удару
14	вул. Енеїди (Бажова), 26/ 59	29.02.2024	квартира у багатоповерховому будинку	пошкодження внаслідок ракетного удару
15	вул. Енеїди (Бажова), 26/ 63	29.02.2024	квартира у багатоповерховому будинку	пошкодження внаслідок ракетного удару
16	вул. Енеїди (Бажова), 26/ 56	29.02.2024	квартира у багатоповерховому будинку	пошкодження внаслідок ракетного удару