



ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова комісії

Антон БІЛЯЄВ

«09» березня 2024 р

План

Комісійного обстеження об'єктів, пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації на території Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпро

складений Комісією з обстеження пошкоджених будівель і споруд, об'єктів незавершеного будівництва внаслідок збройної агресії Російської Федерації у складі:

голови комісії: Біляєва Антона Вікторовича – заступника голови адміністрації Амур-Нижньодніпровського району ДМР;

заступника голови комісії: Борисенко Андрія Васильовича - заступника голови адміністрації Амур-Нижньодніпровського району ДМР;

секретаря комісії: Лахмакової Ольги Олексіївни – головного спеціаліста відділу житлово-комунального господарства управління з питань інфраструктури та житлово-комунального господарства адміністрації Амур-Нижньодніпровського району ДМР;

Членів комісії:

Діденко Руслана Юрійовича – начальника управління з питань інфраструктури та житлово-комунального господарства адміністрації Амур-Нижньодніпровського району ДМР;

Пільнова Андрія Олександровича - головного спеціаліста – інспектора відділу державного архітектурно-будівельного контролю управління державного архітектурно-будівельного контролю ДМР;

Рапопорта Дениса Дмитровича - головного спеціаліста – інспектора управління державного архітектурно-будівельного контролю ДМР;

Чумакова Ігоря Миколайовича - головного спеціаліста відділу з організаційно-правової роботи адміністрації Амур-Нижньодніпровського району ДМР

Що діють на підставі рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 07.07.2022 № 624 «Про створення комісій з обстеження пошкоджених будівель і споруд, об'єктів незавершеного будівництва внаслідок збройної агресії Російської Федерації» (зі змінами).

№ з/п	Адреса об'єкта	Дата обстеження	Класифікація будівлі	Примітки
1	вул. Енеїди (Бажова), 26/ 34	05.03.2024	квартира у багатоповерховому будинку	пошкодження внаслідок ракетного удару
2	вул. Енеїди (Бажова), 26/ 35	05.03.2024	квартира у багатоповерховому будинку	пошкодження внаслідок ракетного удару
3	вул. Енеїди (Бажова), 26/ 30	05.03.2024	квартира у багатоповерховому будинку	пошкодження внаслідок ракетного удару
4	вул. Енеїди (Бажова), 26/ 26	05.03.2024	квартира у багатоповерховому будинку	пошкодження внаслідок ракетного удару
5	вул. Енеїди (Бажова), 26/ 25	05.03.2024	квартира у	пошкодження

[illegible]

			багатоповерховому будинку	внаслідок ракетного удару
24	вул. Енеїди (Бажова), 26/ 2	05.03.2024	квартира у багатоповерховому будинку	пошкодження внаслідок ракетного удару
25	вул. Енеїди (Бажова), 26/ 69	05.03.2024	квартира у багатоповерховому будинку	пошкодження внаслідок ракетного удару
26	вул. Енеїди (Бажова), 26/ 70	05.03.2024	квартира у багатоповерховому будинку	пошкодження внаслідок ракетного удару
27	вул. Енеїди (Бажова), 26/ 67	05.03.2024	квартира у багатоповерховому будинку	пошкодження внаслідок ракетного удару
28	вул. Енеїди (Бажова), 26/ 58	05.03.2024	квартира у багатоповерховому будинку	пошкодження внаслідок ракетного удару
29	вул. Енеїди (Бажова), 26/ 62	05.03.2024	квартира у багатоповерховому будинку	пошкодження внаслідок ракетного удару
30	вул. Енеїди (Бажова), 26/ 55	05.03.2024	квартира у багатоповерховому будинку	пошкодження внаслідок ракетного удару
31	вул. Енеїди (Бажова), 26/ 53	05.03.2024	квартира у багатоповерховому будинку	пошкодження внаслідок ракетного удару